

(4) 対策内容・実施時期・対策費用

対策凡例

点検	道路橋定期点検1回/5年	↔	対策
設計	補修設計	HO	対策済

※ 設計時又は対策時に点検を含む

判定区分

I	健全	II	予防保全段階	III	早期措置段階	IV	緊急措置段階
---	----	----	--------	-----	--------	----	--------

判定区分結果は、平成27年度～令和元年度定期点検結果によるものである。

整理番号	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	幅員(m)	所在地	架設年度	橋梁種類	供用年数	点検結果		対策実施		対策の内容・時期										事業費(千円)				
										点検年次	判定区分	対策済年次	対策後判定区分	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
														R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13					
41	下福橋	その他	下福1号線	8.1	4.9	篠川	1955	RC T桁	66	R2	II					点検			設計			↔	点検			定期点検(R6・R11)/補修設計(R8)/補修工事(R10) 表面含浸、断面修復、炭素繊維接着、橋面防水	13,019	
42	網野子橋	1級	網野子節子線	11.7	5.8	網野子	1989	プレテンI桁	32	R2	II												設計※	↔		定期点検(R6・R11)/補修設計(R11)/補修工事(R13) 表面含浸、断面修復、高欄取替、伸縮装置取替	25,176	
43	節子橋	1級	網野子節子線	16.7	8.2	節子	2006	プレテン中空床版	15	R5	I					点検										定期点検(R5・R10)	512	
44	小名瀬橋	その他	小名瀬阿鉄線	6.8	3.4	小名瀬	1961	RC T桁	60	R2	II								設計			↔	※			定期点検(R6・R11)/補修設計(R10)/補修工事(R11) 表面含浸、断面修復、電気防食、橋面防水、高欄取替	8,936	
45	阿鉄2号橋	その他	小名瀬阿鉄線	8.8	4.8	阿鉄	1980	RC床版	41	R5	I					点検										定期点検(R5・R10)	450	
46	瀬久井橋	その他	瀬久井通線	5.5	12.8	瀬久井	1988	ボックス	33	R4	II						点検									定期点検(R5・R9)	450	
47	海幸橋	1級	古仁屋市街地線(海岸通線)	10.8	8.4	古仁屋	1960	RC床版	61	R1	I	H27														定期点検(R5・R10) ※H27対策済	484	
48	大瀬戸橋	1級	古仁屋市街地線(海岸通線)	14.3	8.7	古仁屋	1983	プレテン中空床版	38	R2	II													点検	設計	定期点検(R6・R11)/補修設計(R12)	4,543	
49	黄金橋	1級	古仁屋市街地線(海岸通線)	3.3	11.0	古仁屋	2012	ボックス	9	R4	I					点検										定期点検(R4・R9)	390	
50	渚橋	1級	古仁屋市街地線(6-1号線)	15.0	6.2	古仁屋	2008	プレテン中空床版	13	R1	I															定期点検(R6・R10)	482	
51	千鳥橋	1級	古仁屋市街地線(6-1号線)	15.4	6.2	古仁屋	1983	プレテン中空床版	38	R1	I															定期点検(R6・R10)	512	
52	千船橋	1級	古仁屋市街地線(6-1号線)町道外	6.1	5.8	古仁屋	2002	RC床版	19	R2	I														点検	定期点検(R7・R12)	450	
53	仲里橋	その他	古仁屋市街地線(6-2号線)	6.7	5.7	古仁屋	1960	RC床版	61	R1	I															定期点検(R6・R11)	450	
54	美園橋	その他	古仁屋市街地線(6-2号線)	9.0	5.8	古仁屋	1975	プレテンI桁	46	R1	I															定期点検(R6・R10)	464	
55	宮前橋	その他	山手通線	5.9	25.6	古仁屋	1995	プレテン中空床版	26	R1	I															定期点検(R6・R10)	464	
56	平和橋	その他	山手通線	8.8	9.0	古仁屋	1979	プレテンI桁	42	R1	II															定期点検(R6・R11)/補修設計(R13)	3,694	
57	緑橋	その他	古仁屋市街地線(6-3号線)	6.5	5.5	古仁屋	1960	RC床版	61	R1	I	H29														定期点検(R6・R10) ※H29対策済	450	
58	船蔵橋	その他	古仁屋市街地線(6-3号線)	11.7	6.2	古仁屋	1977	プレテンI桁	44	R1	II															定期点検(R6・R11)	484	
59	金久橋	その他	古仁屋市街地線(4-3号線)	9.1	3.2	古仁屋	1976	プレテンI桁	45	R5	II															定期点検(R5・R10)	464	
60	高丘橋	その他	高丘本通線	8.9	8.1	古仁屋	不明	RC T桁	-	R2	I	H29	I													定期点検(R6・R11) ※H29対策済	464	
61	大当橋	その他	高丘本通線	8.9	5.0	古仁屋	1971	RC T桁	50	R3	III														点検	定期点検(R8・R13)/補修設計(R5)/補修工事(R7) 表面含浸、ひび割れ注入、断面修復、橋面防水、高欄取替	17,919	
62	古仁屋橋	その他	宮前本通線	6.9	12.8	古仁屋	1978	プレテンI桁	43	R5	II															定期点検(R5・R10)	464	
63	昭和橋	その他	宮前大湊通線	8.5	7.3	古仁屋	1979	プレテンI桁	42	R2	I															定期点検(R7・R12)	464	
64	松江橋	その他	古仁屋市街地線(4-3号線)	7.8	5.2	古仁屋	1990	プレテンI桁	31	R2	I															定期点検(R7・R12)	464	
65	中央橋	その他	篠川打赤線	12.8	4.0	篠川	1963	RC T桁	58	R1	I	H27														定期点検(R6・R11) ※H27対策済	484	
66	小勝又橋	その他	小勝又線	3.6	4.2	古仁屋	1963	ボックス	58	R4	II															定期点検(R4・R9)	390	
67	金久橋	その他	管鈍線	7.1	3.3	管鈍	1970	RC床版	51	R2	I															定期点検(R7・R12)	450	
68	山田橋	その他	管鈍線	5.3	3.3	管鈍	1970	RC床版	51	R2	III														設計	↔	定期点検(R7・R12)/補修設計(R4)/補修工事(R5) 表面含浸、断面修復、炭素繊維接着、電気防食、橋面防水	11,364
69	大平橋	その他	古志線	6.6	4.8	古志	1955	RC床版	66	R2	I															定期点検(R7・R12)	450	
70	摺勝橋	その他	篠川摺勝線	4.3	5.8	摺勝	1959	ボックス	62	R4	II															定期点検(R4・R9)	390	
71	柳田橋	その他	篠川柳田線	7.5	4.2	篠川	1955	RC床版	66	R2	I															定期点検(R7・R12)	450	
72	新川橋	その他	勝浦線	16.5	5.2	勝浦	2000	プレテン中空床版	21	R1	I															定期点検(R6・R11)	610	
73	晴橋	その他	勝浦線	10.3	3.8	勝浦	1966	RC T桁	55	R2	III	R3	I													定期点検(R7・R12) ※R3対策済	484	
74	アイカン橋	その他	阿木名西線	10.5	5.2	阿木名	1988	プレテンI桁	33	R2	I															定期点検(R7・R12)	484	
75	仲里橋	その他	阿木名中央線	8.3	5.2	阿木名	1989	RC床版	32	R2	I															定期点検(R7・R12)	450	
76	金久橋	その他	清水線	4.5	3.5	清水	1959	RC床版	62	R2	II															定期点検(R6・R11)/補修設計(R12)	3,198	
77	大川橋	その他	神の子線	10.8	3.6	秋徳	1970	RC T桁	51	R3	III	R1	I													定期点検(R8・R13) ※R1対策済	484	
78	神の子橋	その他	神の子線	4.9	4.4	秋徳	1971	RC床版	50	R3	II															定期点検(R8・R13)/補修設計(R8)/補修工事(R11) 表面含浸、断面修復、電気防食、橋面防水、高欄取替	11,612	
79	山田橋	その他	高丘北線	8.1	6.2	古仁屋	1998	RC床版	23	R2	I															定期点検(R7・R12)	448	
80	大田原橋	その他	大田原線	5.1	5.0	古仁屋	1973	ボックス	48	R4	II															定期点検(R4・R9)/補修設計(R11)/補修工事(R12) 表面含浸、断面修復、電気防食、橋面防水、高欄取替	8,402	
81	中里橋	その他	手安5号線	4.8	2.9	手安	1955	ボックス	66	R4	II															定期点検(R4・R9)	390	
82	渡連橋	その他	渡連1号線	4.2	9.7	渡連	1955	RC床版	66	R3	III															定期点検(R8・R13)/補修工事(R4) IPH工法、断面修復、床版防水、舗装	9,094	

